

腾龙特种树脂（厦门）有限公司
2023年土壤隐患排查问题点整改情况

序号	整改事项	整改前照片	整改措施	整改期限	完成日期	整改后照片
1	原料PTA装卸管链 输送装卸口，放置 油管，油桶旁有油 洒落地面。		油桶下设置 托盘	2023-9-30	2023-9-15	
2	纯电站地面，传输 泵机油泄漏		清理并维修	2023-9-30	2023-9-12	

序号	整改事项	整改前照片	整改措施	整改期限	完成日期	整改后照片
3	酸碱储罐储罐装卸口，酸碱传输泵底座腐蚀		除锈维护	2023-9-30	2023-9-12	
4	乙二醇、二甘醇储罐储罐装卸口，地面积水		设置导流沟措施	2023-9-30	2023-9-21	