

腾龙特种树脂（厦门）有限公司
2025年土壤隐患排查问题点整改情况

序号	整改事项	整改前照片	整改措施	整改期限	完成日期	整改后照片
1	聚合车间一楼个别排水沟破损		进行修复、更换	2025-6-30	2025-5-14	
2	聚合车间北侧VOCs治理设施旁绿地上堆放一般固废		清理、清扫干净。	2025-6-30	2025-5-9	
3	热媒生产车间东侧绿地上堆放水沟清理淤泥		清理干净	2025-6-30	2025-5-17	