

环境应急资源调查报告

腾龙特种树脂（厦门）有限公司 环境应急资源调查报告

腾龙特种树脂（厦门）有限公司

二零二四年六月

1.环境应急资源调查工作的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立突发事件环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是唯一手段。因此，为建立有效的应急响应体系和机制，必须对企业可供应急的资源情况作出调查和判断。

本次根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》编制了公司环境应急资源调查报告，包括第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，旨在厂区危险化学品发生泄漏、“三废”事故性排放后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大程度避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，减轻和消除突发事件引起的社会危害。

2.公司环境应急救援工作的开展情况

2.1 编制突发环境事件应急预案

公司依托现有安全生产组织机构成立了应急预案编制小组，并已开始编制突发环境事件应急预案工作，为公司安全生产、突发环境事件及应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

2.2 加强与外部单位的协作

为推进企业之间的协作，公司与友邻的厦门翔鹭化纤股份有限公司等公司建立互助关系，共享区域应急信息、应急资源。

2.3 注意在资金上投入

公司建立环境保护资金，专款专用，定期对安全劳保、环保基建进行维护、补充，购置救援器材、医疗物资、消防物资和环保药剂。

2.4 制定应急救援演练计划

针对本预案全部或大部分应急响应功能，制定演练计划，检验评价应急小组应急行动能力和全厂职工的应急能力。现场演练周期见下表 2-1。

表 2-1 现场演练周期安排

紧急应变演习	每年一次
紧急救援演习	每年一次
紧急疏散演习	每年一次

备注：①认真做好应急预案演练的记录工作，并交于环安部作为考核及分析之用。

②为提高员工应对突发事件的处置能力，公司定期组织突发环境事件演练活动。

2.5 深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月环境、安全生产月活动期间，以宣传单、板报、幻灯片、知识竞赛、消防演练等多种形式，面向员工宣传普及应急、预防、避险、自救、互救、减灾等知识，努力提高员工应对各种突发事件的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

3.存在的问题

3.1 救援力量的不适应

企业建立的应急救援队伍虽人手充足，且日常培训、演练到位，但该队伍由企业内部员工组建，是企业自有的，专为企业自身应急救援服务，其专业技术性、救援装备等，与专业的社会救援力量还存在一定的差距，难以承担社会救援任务的需要。

4.厂部内部救援资源

4.1 预案的制定

目前公司成立了应急预案编制小组，已开始着手进行突发环境事件应急预案的编制与修订工作。应急预案编制小组名单如下表 4-1：

表 4-1 应急预案编制小组名单

序号	姓名	联系电话	编制工作 职务	职务/职称
1	黄耀智	6882018	组长	董事长
2	刘智敏	6888016	副组长	副总经理
3	谢谈	18060999495	执行组长	安全总监

4	范建东	18695686062	组员	瓶片部环保安全专员
5	张红莲	13860423019	组员	品管部环保安全专员
6	谢龙希	13459211395	组员	工务部工艺专员
7	邱成光	13859967489	组员	工务部环保安全专员
8	王理明	13695018282	组员	水处理负责专员
9	杨德兵	15860796730	组员	固废管理负责专员
10	郭雅红	13806093306	组员	环保部环保专员

4.2 应急组织指挥体系与职责

4.2.1 组织体系




图 4-1 应急组织机构图

4.2.2 应急组织机构的职责，详见表 4-2

表 4-2 各应急救援小组成员及职责

序号	应急职务		姓名	行政职务	联系方式	工作职责
1	应急救援指挥部	应急总指挥	黄耀智	董事长	6882018	应急反应组织的启动；分析紧急状态确定相应报警级别；根据相关污染类型、潜在后果、现有资源，控制紧急情况的行动类型；指挥、协调应急响应行动；协调后勤方面以支援应急响应组织；应急评估、确定升高或降低应急警报级别；通报外部机构，决定请求外部援助；决定应急撤离，决定事故现场外影响区域的安全性。
		应急副总指挥	刘智敏	副总经理	6888016、15980816038	协助应急总指挥领导工作；应急总指挥不在时代替行使总指挥职责；所有现场操作和协调，包括与指挥中心的协调；组织现场事故评估；保证现场人员和公众应急行动的执行。
2	应急办	主任	谢谈	总监	6888861、18060999495	负责接收、上报和传递应急报告和有关信息，及时掌握并跟踪事故发展和处置情况；负责向应急领导小组报告事故信息；协助应急总指挥开展应急指挥工作；组织、协调应急力量和应急物资。
		副主任	朱亮茂	高专	6888760、15980867637	
3	疏散警戒组	组长	梁国和	经理	18650025360	负责现场治安、消防、交通管制、警戒、人员疏散。协助周边居民的疏散、转移安置工作。 负责伤员的现场医疗救治及送医治疗。
		组员	杨德兵	专员	15860796730	
		组员	李红明	组长	13696965720	
		组员	刘雯靓	医生	6882308、18850076575	
4	抢险抢修组	组长	陈学茂	经理	6882302、13859954869	突发环境事件时负责污染源控制与抢修，最大限度地限制污染的扩散，防止污染事故的扩大。
		组员	何敏文	经理	6882016、13959279016	
		组员	叶文锋	经理	6888702、13358389396	
		组员	赖光平	主任	6888621、13074807378	
		组员	赵勇	主任	6888566、13906046806	
5	后勤保障组	组长	王宝林	主任	13950011320	负责抢险应急物资、设备、工器具等的及时供应，负责抢险期间后勤保障。
		组员	林连建	专员	13859967706	

6	善后工作组	组长	张彬	经理	6888800、 15960833224	负责传递信息、现场工作汇报以及 与相关部门的联系、沟通。 负责紧急情况时周边居民的疏散、 转移安置工作，应急终止后的善后处理 应急终止后的善后处理，做好受污染 人员和受伤人员及家属的安抚工作， 做好各项理赔工作。 按照“四不放过”的原则对事故进行调 查处理，确定事故性质，制定防范措 施等
		组员	刘雪峰	主任	6882069、 18850320687	
7	应急监测组	组长	王潇颖	经理	6888660、 15959361964	突发环境事故时，协助环境监测站做 好应急监测与取样工作，提供确实的 污染影响情况。
		组员	张冬贵	主任	688669、 15985877393	

在应急过程中，各应急小组将事故状况、应急工作状况等及时报告应急救援指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；在行动过程中，随时将事故状况反馈给应急救援指挥部，指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

4.2.3 应急保障

4.2.3.1 通信保障

公司设立保安室、消控室，保安24小时值班，安排有效报警电话（电话0592-6888799），方便报警，与有关方面及时取得联系。职工移动电话配备率达100%，可保障信息的及时传递。相关应急小组人员通讯录详见表4-3、生产现场24小时应急值守电话详见表4-4。

表 4-3 应急领导小组 24 小时值守电话

被报告人	应变小组职务	联系电话
黄耀智董事长	总指挥官	6882018
刘智敏副总		6888016、15980816038
谢谈经理	协调指挥/事故调查	6888861、18060999495
人力资源部张彬经理	对外信息通报 / 善后处理	6882210、18259295514
刘雯靓医生	现场救护（总务课）	6882308、18850076575
梁国和经理	现场救护/ 疏散警戒	18650025360
朱亮茂高专	管制/资源调度（环安部）	6888760、15980867637

赖光平主任	维修（瓶片保全）	6888621、13074807378
赵勇主任	维修（公用保全）	6888566、13906046806
瓶片部何敏文经理	应急处置	6882016、13959279016
储运部叶文锋经理		6888702、13358389396
工务部陈学茂经理		6882302、13859954869
原物料课王宝林主任	后勤物资保障	6888701、13950011320
品管部王潇颖经理	环境监测	6883801、15959361964

表 4-4 生产现场 24 小时值守电话

序号	生产现场位置	值守电话	备注
1	保安守卫(东门)	8901	消控室
2	保安守卫(南门)	8902	
3	聚合中控室	8616	
4	固聚中控室	8626	
5	瓶片保全值班室	8615	
6	仪控课值班室	8907	
7	电务课值班室	8529	
8	公用热煤中控室	8519/8550	
9	水处理控制室	8525	
10	公用保全值班室	8517	
11	空压/制冷控制室	8515	
12	燃煤输送控制室	8518	
13	品管课化验室	8662	
14	环安部	6888799（DSR 火警）	6883119（XLF 火警）

4.2.3.2 应急队伍保障

根据事故应急救援需要，由各相关部门配合组建成 8 支应急救援小组，各应急救援小组组织有固定的人员。各小组成员及职责内容详见表 4-2。

4.2.3.3 技术保障及相关信息资料

公司配备专人保管各类信息、技术资料，详见表 4-5。

表 4-5 技术保障及相关信息资料

技术资料	保管人	联系方式
厂区平面布置图	杨德兵	15860796730
雨污水管网	王理明	13695018282
化学品安全技术说明书	郭雅红	13806093306
废气处理设施安全操作规程	谢龙希	13459211395
废弃物处理规定	郭雅红	13806093306
消防设备管理办法	林文彬	15985877393
环境保护管理规定	郭雅红	13806093306
应急准备和响应管理规定	郭雅红	13806093306
危险化学品管理规定	林满元	13599922987

4.2.3.4 应急照明

各班组及办公室管理值班配备应急手电筒，各车间消防通道设置应急灯，可作为现场紧急撤离时照明用。当发生事故时，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长负责使用应急照明灯进行应急处理并有序撤离。

4.3 应急物资装备保障

公司现有应急物资、装备详见表 4-6。

表 4-6 公司现有应急物资、装备及场所一览表

瓶片部 应急物资器材一览表								
序号	名称	规格或型号	数量	存放地点	完好情况	负责人	联系电话	备注
1	安全帽		55 顶	每个人 1 顶	完好	范建东	18695686062	
2	测氧仪	YT-1200H-S-O2	3 台	聚合 3 楼办公室	完好	范建东	18695686062	
3	便携式四合一气体检测仪	YT-1200H-S-CO/H2S/O2/EX	2 台	聚合 3 楼办公室	完好	范建东	18695686062	
4	自给开路式压缩空气呼吸器	T8000	4 套	聚合、固聚中控各两套	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
5	延长管式空气呼吸器	VZXCQ-Q	4 套	聚合、固聚中控各两套	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	

6	电动送风空呼器	VSFCG-Q-XD	2 套	聚合、固聚 中控各一套	完好	黄永森	13695010885	
7	便携式LED安全电压行灯	12V LED50W	8 台	聚合、固聚 4 各台	完好	范建东 黄永森	18695686062 13695010885	
8	应急小药箱		4 套	聚合中控 1 套、固聚中 控 1 套、保 全办公室 1 套、聚合 3 楼办公室 1 套	完好	范建东 黄永森 汪伟强	18695686062 13695010885 15859288661	
9	消防蒸汽管枪		22 条	聚合楼、固 聚楼现场	完好	范建东 黄永森	18695686062 13695010885	
10	警戒带	0.05M*125M	1 条	聚合 3 楼 办公室	完好	范建东	18695686062	
11	消防沙袋		20 包	固聚 1 楼 北门	完好	黄永森	13695010885	
12	消防沙桶	200Kg	3 桶	聚合 1 楼 2 桶、固聚 2 楼 2 桶	完好	范建东 黄永森	18695686062 13695010885	
13	消火栓		97 个	瓶片部现 场	完好	范建东	18695686062	
14	消火栓泵		2 台	固聚地下 室	完好	黄永森	13695010885	
15	干粉灭火器		217 支	瓶片部现 场	完好	范建东 黄永森	18695686062 13695010885	
16	CO ₂ 灭火器		22 支	瓶片部现 场	完好	范建东 黄永森	18695686062 13695010885	
17	消防水系统		150 M ³	聚合楼顶	完好	黄永森	13695010885	
18	消防水系统		18M ³	固聚楼楼 顶	完好	黄永森	13695010885	
19	消防水系统		150 M ³	固聚地下 室	完好	黄永森	13695010885	
20	消防水增压泵		2 台	固聚 2.5/5.5 楼 各 1 台	完好	范建东 黄永森	18695686062 13695010885	
21	雨衣	衣裤分离	45 套	聚合 29 套；保全 13 套；固 聚 3 套	完好	黄永森 汪伟强 范建东	13695010885 15859288661 18695686062	
22	雨鞋		45 双	聚合 29 套；保全 13 套；固 聚 3 套	完好	黄永森 汪伟强 范建东	13695010885 15859288661 18695686062	

23	潜水泵	WCDX10-26-1.5	2 台	固聚 3 楼、管链地下室	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
24	平头铁锹		2 把	聚合 3 楼 办公室	完好	范建东	18695686062	
25	消防铲		4 把	聚合 1 楼 2 把、固聚 2 楼 2 把	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
26	手提式防爆灯	7000-A	2 盏	聚合 3 楼 办公室	完好	范建东	18695686062	
27	安全出口指示 灯		117 盏	瓶片部现 场	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
28	应急照明灯		3 盏	瓶片部现 场	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
29	报警系统显示 器		4 台		完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
30	救援用带胸前 及后背双 D 环 双挂点全身式 安全带	Z-Y	4 条	聚合 2 条、 固聚 2 条	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
31	安全带		10 条	聚合 4 条、 固聚 2 条、 保全 4 条	完好	范建东 黄永淼 汪伟强	18695686062 13695010885 15859288661	
32	防坠器	TXS-30	6 套	聚合 5 套、 固聚 1 套	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
33	带铰链救援三 脚架	TRIPOD	2 套	聚合 1 套、 固聚 1 套	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
34	救援绳		2 条	聚合 1 条、 固聚 1 条	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
35	铝合金人字梯	1.8M/2.5M/3 M/4M	7 架	聚合 4 楼 2.5M①套 /PTA 投料 岗位 3M② 套；固聚 3 楼 2.5M① 套；聚合 1 楼 1.8M① 套/2.5M① 套/4.5M① 套（保全）	完好	黄永淼 汪伟强 范建东	13695010885 15859288661 18695686062	
36	全面罩防毒面 罩	自吸过滤	35 套	聚合、固 聚、保全每 个班组 5 套	完好	范建东 黄永淼	18695686062 13695010885	
37	防尘口罩		40	现场应急 箱	完好	范建东	18695686062	
储运部 应急物资器材一览表								
序	品名	型号	数量	存放地点	装备完	负责人	联系电话	备注

号					好情况			
1	雨衣（衣裤分离）	3J	5 套	物料仓库	完好	郑世东	0592-6888730	
2	雨鞋（长筒）	踏雪牌	5 双	物料仓库	完好	郑世东	0592-6888730	
3	应急手电		1 把	储煤值班室	完好	郑世东	0592-6888730	
4	小药箱		1 个	地磅值班室	完好	郑世东	0592-6888730	
5	铁铲		2 把	储煤值班室	完好	郑世东	0592-6888730	
6	干粉灭火器		15 支	物料仓库	完好	郑世东	0592-6888730	
品管部 应急物资器材一览表								
序号	名称	规格或型号	数量	存放地点	完好情况	负责人	联系电话	备注
1	应急小药箱		1 个	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
2	雨衣		4 套	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
3	雨鞋		5 双	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
4	手电		1 把	（化验室）	完好	林吉珠	13395027523	
5	干粉灭火器	4kg	12 支	化验室 2 支、氢气间 2 支、化学品库 8 支	完好	洪海云/林吉珠	15805904472、13395027523	
6	干粉灭火器	2kg	2 支	化验室	完好	洪海云	15805904472	
7	CO ₂ 灭火器	3kg	13 支	化验室 13 支	完好	洪海云	15805904472	
8	急救洗眼器		1 个	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
9	消防沙桶		1 桶	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
10	应急照明灯		4 盏	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
11	过滤式消防自救式呼吸器		5 个	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
12	正压式空气呼吸器		1 个	化验室	完好	林吉珠	13395027523	
13	警戒绳		1 个	化验室	完好	林吉珠	13395027523	

公用部 应急器材物资一览表								
序号	名称	规格或型号	数量	存放地点	完好情况	负责人	联系电话	备注
1	消防水箱	150M3	1	聚合楼顶	完好	王理明	13695018282	
2	消防水池	10000M3	1	水处理区	完好	王理明	13695018282	
3	消防泵		3	消防泵房	完好	王理明	13695018282	
4	泡沫系统		1	原料储罐区	完好	王理明	13695018282	
5	喷淋系统（手动、自动）		1	各储罐罐顶 输煤廊	完好	王理明	13695018282	
6	水幕系统		1	输煤廊	完好	王理明	13695018282	
7	报警系统控制		1	守卫室	完好	刘家堤	13055929505	
8	烟感报警器		14	各控制室和配电室	完好	刘家堤	13055929505	
9	感温报警器		1	柴油发电机房	完好	刘家堤	13055929505	
10	手动报警按钮		64	切片仓库、生产车间、电力中心	完好	刘家堤	13055929505	
11	空气呼吸器		3	公用中控	完好	邱成光	13859967489	
12	CO ₂ 灭火器		63	各生产区域	完好	邱成光	13859967489	
13	干粉灭火器		120	各生产区域	完好	邱成光	13859967489	
14	喷淋泵		2	消防泵房	完好	王理明	13695018282	
15	水幕泵		2	消防泵房	完好	王理明	13695018282	
16	泡沫泵		2	消防泵房	完好	王理明	13695018282	
17	雨衣		8	电务办公室工具柜	完好	刘家堤	13055929505	

18	雨鞋		5	电务办公室工具柜	完好	刘家堤	13055929505	
19	潜水泵		3	其中 1 台在紧供电力中心、1 台在公用热媒、1 台在消防泵房 2 楼配电室	完好	邱成光	13859967489	
20	小药箱		3	公用中控、保全值班室、电务办公室各 1 个	完好	邱成光	13859967489	
21	手 电		1 把	电务课值班工具柜	完好	刘家堤	13055929505	
22	头 灯		1 个	仪控课值班工具柜	完好	黄丕崙	13860412757	
23	铁 锹		2 把	公用中控	完好	邱成光	13859967489	
24	绝缘靴		2 双	电务课办公室工具柜	完好	刘家堤	13055929505	
25	绝缘手套		2 双	电务课办公室工具柜	完好	刘家堤	13055929505	
26	水 带		1 卷	紧供电力中心	完好	刘家堤	13055929505	
27	消防沙		1.5 立方	导生零位罐东侧	完好	邱成光	13859967489	
28	安全带		3 条	公用热媒中控工具柜	完好	邱成光	13859967489	
29	F 扳手		2 把	公用热媒中控工具柜	完好	邱成光	13859967489	
30	开井盖专用工具		2 把	公用热媒中控工具柜	完好	邱成光	13859967489	
31	消防过滤式自救呼吸器		10 套	公用热媒中控工具柜	完好	邱成光	13859967489	
32	消防过滤式自救呼吸器		6 套	公用课办公室	完好	邱成光	13859967489	
33	长管式自吸式呼吸器		2 套	公用热媒中控工具柜	完好	邱成光	13859967489	

34	空气呼吸器		3 套	公用热媒 中控工具 柜	完好	邱成光	13859967489	
35	高温防护服		1 套	公用保全 仓库	完好	邱成光	13859967489	
36	高温防护服		2 套	公用热媒 中控工具 柜	完好	邱成光	13859967489	
37	化学阻燃服		1 套	公用热媒 中控工具 柜	完好	邱成光	13859967489	
38	测氧仪		1 台	公用热媒 中控工具 柜	完好	邱成光	13859967489	
39	防护面罩		2 个	公用热媒 中控工具 柜	完好	邱成光	13859967489	

环安部应急器材物资一览表

序号	名称	规格或型号	数量	存放地点	完好情况	负责人	联系电话	备注
1	消防车	东风牌水、泡沫两用	1	物料楼东侧消防专用停车位	完好	林文彬	15985877393	
2	雨衣		4	环安部办公室	完好	林文彬	15985877393	
3	雨鞋		4	环安部办公室	完好	林文彬	15985877393	
4	测氧仪		1	环安部办公室	完好	林文彬	15985877393	

监控系统一览表

序号	安装位置	说明
1	聚合电梯入口	人员密集出入地方
2	聚合2F切粒机器	生产设备监控
3	固聚电梯入口	人员密集出入地方
4	固聚9F、10F结晶器	生产设备监控
5	固聚2F道生泵区域	消防重点部位监控
6	成品仓库打包区域	成品安全监控
7	汽电柴油罐区	消防重点部位监控
8	1#、2#、3#炉油阀开关	消防重点部位监控

9	输煤廊输煤皮带	消防重点部位监控
10	聚合3F放射源	放射源安全监控
11	危险品仓库	危化品安全监控
12	聚合PTA仓库投料区	生产物料投料口
13	公用水处理酸碱罐	易制毒物品安全监控
14	聚合5F水解炉区域	生产设备监控
15	聚合3F溶体分配阀区域	生产设备监控
16	聚合1F道生循环泵区域	消防重点部位监控
17	热媒道生循环泵区域	消防重点部位监控
18	热媒脱白区域	生产设备监控
19	热煤炉道生储罐区域	消防重点部位监控
20	厂界及厂区道路	人员密集出入地方

可燃、有毒气体报警器位置分布一览表

序号	设置位置	报警仪类型	备注
1	氨水罐区	有毒气体报警仪	氨气
2	导热油管道	有毒气体报警仪	联苯、联苯醚
3	乙二醇储罐	有毒气体报警仪	乙二醇

5.外部救援资源

5.1 外部救援

（1）单位互助

与公司邻近的企业有厦门翔鹭化纤股份有限公司，签订应急联动协议的为日常运营期间我司与友邻单位保持良好互动，当其中一家单位出现突发环境事故时，可确保一方有难、八方支援，可通过电话 68831119/6882281/6883922、微信请求应急救援协助；当应急物资、装备、人员不足时，各家企业紧急联动、互相调配；当污染事件影响范围超出厂区范围时，可以相互报警，请求支援或撤离疏散，确保突发事故时将环境污染降至最低，厦门翔鹭化纤股份有限公司应急物资表详见表 5-1。

表 5-1 厦门翔鹭化纤股份有限公司应急物资表：

序号	应急处置设施(备) 和物资名称/ 型号		单位	公司总数	存放位置
1	个人防护 装备 器材	安全帽	个	299	聚合、制丝、制棉、公用个人
2		防冲击安全眼镜	个	9	制丝、制棉保全课
3		防毒面具	个	74	聚合、制丝、制棉、公用课
4		防护面罩	个	26	聚合、制丝、制棉课
5		高温手套	付	49	聚合、制丝、制棉课
6		安全鞋	双	343	聚合、制丝、制棉、公用个人
7		空气呼吸器	套	17	聚合、制丝、制棉、公用、总务课
8		耐酸服	套	1	公用课
9		消防防火服、战斗服	套	10	聚合、总务课
10	消防 设施 与设 备	消防车	台	1	总务课
11		消防泵	台	14	聚合、公用课，研发、行政大楼
12		消火栓	个	428	公司各生产办公区
13		灭火器	瓶	1717	公司各生产办公区
14		泡沫灭火系统	套	1	聚合二课
15		自动喷淋系统	套	10	聚合课、储运课
16		消防水池	个	8	聚合、公用课，研发、行政大楼
17	事故 控制 设备	带压堵漏注胶枪	把	2	制丝、制棉保全课
18		带压堵漏剂	kg	16	制丝、制棉保全课、机务课
19		钢带拉紧器	个	2	制丝、制棉保全课、机务课
20		千斤顶	个	16	制丝、假捻、制棉保全课、机务课
21	应急 检测 设备	火灾自动报警系统	套	2	总务课
23		手持式辐射测量仪	台	1	仪控课
24		固定式感烟探头	个	87	聚合、储运课，研发、行政大楼
25		水质分析仪	套	1	公用课
26		化验室水、 气等监测设备	套	1	品管课
27	通讯	公共广播系统	套	2	聚合课
28	联络	普通对讲机	个	11	聚合课
29	设备	扩音器	个	2	环安部

30	其他 应急 物资	叉车	辆	36	储运课
31		警戒绳带	条	2	总务课保安
32		闪光灯、警告牌	个	22	保全课、品管课
33		帆布	块	2	储运课
34		手电筒	个	22	现场各课
35		应急照明灯	个	18	电务课、现场各课
36		拖布、抹布	个	92	现场各课
37		铲子	把	21	现场各课
38		水桶	个	30	现场各课
39		塑料收集桶	个	21	现场各课
40		沙袋	袋	60	现场各课
41		口罩/毛巾	个	60	现场各课
42		纱手套	副	70	现场各课
43		雨衣	套	2	储运课
44		雨鞋	双	2	储运课
45		应急小药箱	个	11	现场各课
46		其他抢修工具	套	7	保全课、机务课

（2）请求政府协调应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，从海沧区人民政府、海沧区交警支队、海沧生态环境局、海沧应急管理局、海沧消防救援大队等区域联动部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护。

外部单位应急通讯录详见表 5-2。

表 5-2 外部单位应急资源通讯录

序号	单位	联络人	应急值班电话	备注
1	环保热线	值班室	12345	
2	厦门市环境监测站	值班室	6195110	
3	海沧区政府	值班室	6051027	
4	海沧区总值班	值班室	6051068 / 6889507	
5	海沧生态环境局	值班室	6376273	
6	海沧区疾控中心	值班室	6050005	

7	海沧街道办	值班室	6081259	
8	海沧医院	值班室	6058120	
9	海沧消防中队	值班室	6058119	
10	海沧消防大队	值班室	6059119	
11	海沧应急管理局	值班室	6583793	
12	翔鹭化纤	保安室	6882281 / 6882282	
13	芦坑村	村委会	13459222624	村长：许朱成 委员：许进赐
14	火险	值班室	119	
15	急救	值班室	120	
16	其他紧急	值班室	110	
17	海沧污水处理厂	值班室	6892347	
18	电信障碍	客服	10000	
19	渐美村	村委会	13806086279	许书记
20	海沧农场（彭埕村）	村委会	6052771	

5.2 专职队伍救援

一旦发生重大环境事件，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

5.3 应急救援装备、物资、药品

公司医疗力量不足时，应急救援小组应立即向 120 急救中心求助，或者直接联络区域内相关医院接收，组织车辆将中毒者转送接收医院，保证受伤员工及时得到医治。企业周边主要医疗机构见表 5-3。

表 5-3 企业周边主要医疗机构一览表

序号	医院名称	地 址	电 话
1	厦门市海沧医院	海沧区海裕路 89 号	0592-6589020
2	厦门市第一医院	思明区镇海路 55 号	0592-2137275
3	第一七四医院	思明区文园路 92-96	0592-6335500
4	厦门长庚医院	新阳工业区霞飞路 123 号	0592-6203456
5	石塘社区卫生院	海沧区兴港路一里 198 号	0592-6059668

6 总结

本次应急资源调查，从“人、财、物”三个方面进行了调查，通过对公司现有环境

应急资源的调查摸底，可知公司形成了环境应急体系，组建了应急救援队伍，资金保障充足，并按环保、消防、安全等部门要求配备了必要的应急救援装备、设施。通过本次调查，摸清了周边可以依托的互助单位和政府配套的公共应急资源，一旦有突发环境事件发生时，可以及时有效地利用好这些资源，有利于对突发环境事件的控制。只要企业落实好日常突发环境事件隐患的排查与整改，做好各类环保应急设施、设备的维护与保养，做好应急队伍的培训与演练，是基本能够满足突发环境事件应急要求的。

腾龙特种树脂（厦门）有限公司

